



Connecteurs sur boîtier de commande

Connectors on command box



Les connecteurs sont vus en regardant le boîtier de commande.
Connectors are viewed as looking to the command box.


Prises Sub-D 9
Connectors Sub-D 9



Racc. fil chaud, diam 2 mm
Hot wire plugs, 2 mm diam

Prises mâles
Male connectors


Moteur 6 fils
6 wires stepper



Moteur unipolaire sur
Commande Bipolaire
Unipolar stepper on
Bipolar command


Prises femelles
Female connectors

Moteur 4 fils
4 wires stepper




Commande Bipolaire
Bipolar command

Numéros de broches
Pin numbering




Min Pos. Max Outil Masse
X Y Z Tool Ground



- - +12V +5V

Fins de course
Limit switches


Tête 1 Tête 2 Pompe Masse
Head 1 Head 2 Pump +12V Ground



Contact AU +5V
AU vers PC


Commande extérieure/
External command

Moteur 8 fils
8 wires stepper



Commande Bipolaire
Bipolar command

Moteur 6 fils
6 wires stepper



Commande Unipolaire
Unipolar command

Prises mâles
Male connectors

www.otocoup.com

Reproduction et diffusion interdites. Reproduction and diffusion forbidden rev.0 sh. e6/9

(c) Pierre ROUZEAU 2003. Machine 'Otocoup'. Diffusion 'tel que', à titre gracieux pour une utilisation personnelle uniquement. L'auteur ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit. Non testé. 'Otocoup' machine, Supplied freely 'as is' for personal use only. Author cannot be liable for anything. Untested